

# کیمیکل انڈسٹریز

## (Chemical Industries)

اہم تاکس

وقت کی تسلیم	
13	مدرسی پروپرٹیز
03	تخشیضی پروپرٹیز
9%	سلیبس میں حصہ

- |                                  |      |
|----------------------------------|------|
| (Basic Metallurgical Operations) | 16.1 |
| (Solvay's Process)               | 16.2 |
| (Urea)                           | 16.3 |
| (Petroleum Industry)             | 16.4 |

طلبہ کے سینے کا حصل

طلبہ اس باب کو پڑھنے کے بعد اس قابل ہوں گے کہ:

- کچھ میکل جیکل آپریشنز پر بحث کر سکیں۔ (اہلاق کے لیے)
- سالوے پروس کے لیے raw (raw) میری ملزکی فہرست تیار کر سکیں۔ (اہلاق کے لیے)
- سالوے پروس کے بنیادی رہی ایکشنز لکھ سکیں۔ (تجویہ کے لیے)
- سالوے پروس میں فلوشیٹ (flow sheet) ڈائگرام بنائیں۔ (تحقیق کے لیے)
- یوریا کی کپوزیشن پیان کر سکیں (سمجھنے کے لیے)
- یوریا کی تیاری کی فلوشیٹ ڈائگرام بنائیں۔ (تحقیق کے لیے)
- یوریا کے استعمالات لکھ سکیں۔ (یاد رکھنے کے لیے)
- پروپیم کی تعریف کر سکیں۔ (یاد رکھنے کے لیے)

- پژو یم اور قدرتی گیس کے بننے کا پروسیس بیان کر سکیں۔ (سچھنے کے لیے)
- پژو یم کی کپوزیشن بیان کر سکیں۔ (بادر کھنے کے لیے)
- پژو یم کی فریکشن ڈسٹیلیشن (fractional distillation) بیان کر سکیں۔ (اطلاق کے لیے)

## تعارف (Introduction)

کیمیکل انڈسٹریز جدید معاشرے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قائم کی جاتی ہیں۔ میتلرجی (metallurgy) ایک سائنس ہے جس کے ذریعے اورز (ores) سے میتلر کو حاصل کیا جاتا ہے۔ میتلر معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ صدیوں سے میتلر، ٹولز، مشینیں اور دوسری اشیا بنانے میں استعمال ہو رہی ہیں۔ جدید زمانے میں اگرچہ میتلر کی جگہ پولیمرز (polymers) نے لے لی ہے لیکن پھر بھی میتلر کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ روزمرہ زندگی میں یونیک سوڈا (NaHCO<sub>3</sub>) اور واٹنگ سوڈا (Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ عام تک سے یونیک اور واٹنگ سوڈا کی تیاری کے لیے ساوے پروس کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔

پودوں اور فصلوں کی ترقی اور نشوونما کے لیے فریلاائزرز بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اہم فریلاائزرز میں سے ایک یوریا ہے، جو فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے یوریا بنانے کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ کیونکی میں کے اس جدید دور میں پژو یم انڈسٹری بہت اہمیت رکھتی ہے۔ پژو یم پروڈکٹس فیوں، سواؤنٹ اور بریکینٹس کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ پژو کیمیکلز، بہت سی گھریلو استعمال کی اشیا خلاپاٹکس، ڈیزجنس، ریزو ٹیکرہ بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔

آزادی کے وقت پاکستان کی انڈسٹری بہت کمزور تھی۔ تقسیم کے وقت آل اٹیا میں 1921ء میں انڈسٹریل یونیٹ موجود تھے جن میں سے صرف 34 پاکستان کے حصے میں آئے۔ آزادی کے بعد گورنمنٹ نے بہت سی پالیسیز بنائیں اور انڈسٹریل یونیٹس قائم کرنے میں پرائیویٹ سیکٹر کی حوصلہ افزائی کی۔ کیمیکل انڈسٹری نے تیزی سے ترقی کی کیونکہ کیمیکلز گولہ بارو، فریلاائزرز اور روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی دوسری اشیا بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ انڈسٹریز کی تیز ترقی کے لیے قرض کی سہولیات اور تکمیل کام سکھانے کے لیے کار پوری شہر بنانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے گئے۔ پاکستان اب کیمیکلز، فریلاائزرز، یونیٹ، سٹیل، بھاری انجینئرنگ مشینیں اور ٹولز بنا رہا ہے۔

## 16.1 بیادی میتلر جیکل آپریشن (Basic Metallurgical Operations)

آئیں سب سے پہلے میتلر جیکل پر وسیع سے متعلق استعمال ہونے والی اورز (terms) کا مطالعہ کرتے ہیں۔

**منڑ (Minerals)**

زمین کی سطح کے نیچے پائے جانے والے قدرتی خوشیں منیر یا زمین، جو میتلر کے کپاڈنڈر اور زمین کی امیوریٹس کے لئے سے بنے ہوئے ہوں منڑ کہلاتے ہیں۔

**اورز (Ores)**

اسی منڑ زمین سے تجارتی پیمانے پر با آسانی اور کم لاگت سے میتلر حاصل کی جاسکتی ہوں میتلر کے اورز کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کاپر کے اورز کا پر گلنس (copper glance)  $\text{Cu}_2\text{S}$  اور چالکو پارائٹ (chalco-pyrite) ہیں۔ پس میتلر کے تمام اورز منڑ ہیں لیکن تمام منڑ اورز نہیں ہوتے۔

**گینگ (Gangue)**

منڑ میں موجود میقی اور دوسرا امیوری ریٹس گینگ کے طور پر جانی جاتی ہیں۔

**میتلر جی (Metallurgy)**

بڑے پیمانے پر طبیعی یا کیمیائی پروسسر کی مدد سے اور (ore) سے میٹل کو خاص حالت میں حاصل کرنے کا پروسس

میتلر جی کہلاتا ہے۔

### وچک معلومات



ہالوں کا رنگ ہالوں میں نہ از بیشن میٹل کے کپاڈنڈر کی موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہالوں ہال آئزن یا کاپر کپاڈنڈر پر مشتمل ہوتے ہیں۔ سبھرے (blonde) ہال ہائی تیتانیم (titanium) کے کپاڈنڈر پر مشتمل ہوتے ہیں اور سرخ ہال مولیبڈنیم (molybdenum) کپاڈنڈر کی موجودگی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔

اور سے خالص میٹل حاصل کرنے کے لیے میتلر جی میں مندرجہ ذیل پروسیس شامل ہیں۔

(i) اور کی لنھٹریشن (Concentration of ore)

(ii) میٹل کی ایکسٹریکشن (Extraction of metal)


(iii) میٹل کی ریفارینگ (Refining of metal)

## (i) اور کنسٹریشن (Concentration of ore)

گینگ کو اور سے علیحدہ کرنے کا پروس میکیکل طور پر کنستریشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور صاف شدہ اور کنستریٹ (concentrate) کہلاتی ہے۔ کرہڈ اور (crushed ore) کی کنستریشن مندرجہ ذیل طریقوں سے کی جاتی ہے۔

## (a) گریوئی سپریشن (Gravity separation)


مٹیک اور اور گینگ پارٹیکلز کو ڈیمنشن کی بنیاد پر علیحدہ کرنے کا پروس گریوئی سپریشن کی کہلاتا ہے۔ اس پروس میں اور میں موجود بھاری میٹل کا پاؤڑ ریچے پہنچ جاتا ہے جبکہ گینگ کے لیکے پارٹیکلز پانی کے ساتھ بہت جاتے ہیں جیسا کہ شکل 16.1 میں دکھایا گیا ہے۔



شکل 16.1 گریوئی سپریشن (Froth flotation process) (b)

فراتھ فلٹویشن پروس اور اور گینگ کے پارٹیکلز کے بالتریپ آئکل اور پانی سے تر (wetting) ہونے کی صلاحیت کی ہنا پر کیا جاتا ہے۔


اور پارٹیکلز ترجیحاً پائن اسکل (pine oil) سے اور گینگ پارٹیکلز پانی سے تر ہو جاتے ہیں۔ زیادہ پریشر سے ہوا گزارنے پر اور کے پارٹیکلز ہلکا ہونے کی وجہ سے سطح پر رجھاگ کی شکل میں آ جاتے ہیں اور انہیں تھار لیا جاتا ہے جبکہ گینگ کے پارٹیکلز نیک کے نیچے حصہ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ شکل 16.2 میں دکھایا گیا ہے۔



شکل 16.2 فراتھ فلٹویشن پروس

## (c) الیکٹریک میگنیٹیک سپریشن (Electromagnetic separation)

الیکٹریک میگنیٹیک سپریشن کے عمل میں الیکٹریک میگنیٹس (electromagnets) یا میگنیٹیک سپریز (magnetic separators) کی مدد سے میگنیٹیک اور کونان میگنیٹیک امبوی ریٹریٹ سے الگ کیا جاتا ہے۔ اور کہ اور کے پاؤڑو کو دو روڑوڑ پر حرکت کرتے ہوئے لیدر بیٹھ پرڈا لاجاتا ہے جن میں سے ایک روڑ میگنیٹیک ہوتا ہے۔ اور کہ میگنیٹیک حصہ بیٹھ سے چٹ کرڑا آگے جا کر گرتا ہے۔ جبکہ ان میگنیٹیک حصہ بیٹھ کے نیچے پہلے گر جاتا ہے۔ جیسا کہ شکل 16.3 میں دکھایا گیا ہے۔



شکل 16.3 الیکٹریک میگنیٹیک سپریشن

## (ii) کنسٹریڈ اور سے میٹل کی ایکٹریشن (Extraction of metal from the concentrated ore)

میٹل کو کنسٹریڈ اور سے کیمیکل ریڈکشن (chemical reduction) یا الیکٹرولیٹیک (electrolytic) پروس کے ذریعے الگ کیا جاتا ہے۔

اور کی ریڈکشن میں مندرجہ میں کیمیکل طریقے شامل ہیں:

## (a) روٹلٹ (Roasting)

یہ پروس کنسٹریڈ اور کو ہوا کی موجودگی میں بلند نیپر پرچھ پر گرم کرنا ہے۔ مثال کے طور پر کاپ پارائیٹ ( $\text{CuFeS}_2$ ) کو ہوا کی موجودگی میں گرم کرنے سے کیپس سلفائٹ اور فیرس سلفائٹ ( $\text{Cu}_2\text{S} + \text{FeS}$ ) کا پھر بنتا ہے۔ سلفر، فاسفورس، آرسینک وغیرہ ہوا کے ساتھ کرویلہ ہاگل آسائندہ زیادتی ہے۔ جیسا کہ:




## (b) سملٹنگ (Smelting)

روشنڈ اور کوئینڈفلکس (sand flux) اور کوک (coke) کے ساتھ ہوا کی موجودگی میں بلاست فرنس (blast furnace) میں ہرید گرم کرنا سملٹنگ کہلاتا ہے جیسا کہ ٹکل 16.4 میں دکھایا گیا ہے۔ جلنے کے دوران بہت زیادہ ہیئت خارج ہوتی ہے اس لیے اس پروس کے لیے کوک کی بہت تجویزی مقدار درکار ہوتی ہے۔ پروس کے دوران فیرس سلفاٹ نہ پہلے آسیڈ ائر ہو کر فیرس آسائند بناتا ہے جو سینڈ کے ساتھ ری ایکٹ کر کے آئن سلکٹ (FeSiO<sub>3</sub>) کا سلیگ بناتا ہے۔ جو بکا ہونے کی وجہ سے اوپر والے سوراخ سے خارج ہو جاتا ہے۔




جبکہ کیوپرس سلفاٹ بھی آسیڈ ائر ہو کر کیوپرس آسائند بناتا ہے جو کہ آن ری ایکلڈ فیرس سلفاٹ کے ساتھ ری ایکٹ کر کے فیرس آسائند اور کیوپرس سلفاٹ بناتا ہے۔ اس طرح کیوپرس سلفاٹ اور فیرس سلفاٹ (Cu<sub>2</sub>S.FeS) کا سچر تیار ہو جاتا ہے۔ یہ سچرا ہوا سچر میٹ (matte) کہلاتا ہے۔ اسے نچلے سوراخ سے نکال لیا جاتا ہے۔ اس میں تقریباً 45 فیصد کا پروس ہے۔



ٹکل 16.4 کا پر کی سملٹنگ کے لیے بلاست فرنس



## (c) بیسمیل ایزیشن (Bessemerization)

چھلے ہوئے میٹنے کو ناشپاٹی نما بیسمیل کونور (Bessemer converter) میں مزید گرم کرنا بیسمیل ایزیشن کہلاتا ہے۔ چیسا کے ٹھل 16.5 میں دکھایا گیا ہے۔ اسے ایک پیوٹ (pivot) پر لکھ کیا جاتا ہے۔ تاکہ جس طرف بھی اسے گھمانا ہو گھما یا جا سکے۔ چھلے ہوئے میٹنے کو سینڈ سے ملا کر ٹوڑر (twyters) کی مدد سے بہت گرم ہوا کے جھٹڑ (blast) سے گرم کیا جاتا ہے۔ فیرس سلفاکٹ، فیرس آکسائٹ میں آکسیڈ ایز ہو جاتا ہے، جو سینڈ کے ساتھ ری ایکٹ کر کے سلیگ (FeSiO<sub>3</sub>) بناتا ہے۔ جو بلکا ہونے کی وجہ سے اور تمیز نہ رہتا ہے۔



کیوں پس سلفاکٹ کیوں پس آکسائٹ میں آکسیڈ ایز ہو کر باقیہ ماندہ کیوں پس سلفاکٹ کے ساتھ ری ایکٹ کر کے ملیک کا پر بنا

دیتا ہے۔




ٹھل 16.5 کا پر کی بیسمیل ایزیشن کے لیے استعمال کیا جانے والا بیسمیل کونور

چھلے ہوئے کارکو کونور سے ریت کے سانچوں میں منتقل کر کے خٹدا کیا جاتا ہے۔ اس میں حل شدہ گیزرا باہر نکلتے ہوئے اس کی سطح پر بلسٹر (blisters) بنادیتی ہیں۔ اس وجہ سے اسے بلسٹر کا پر کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 98% فی صد خالص ہوتا ہے۔ اسے الکٹرولائسیس (electrolysis) سے مزید صاف کیا جاتا ہے۔


### (iii) میٹل کو ریفائن یا خالص کرنا (Refining or purification of metal)

ناخالص میٹل کو ریفائن یا خالص کرنے کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پروس ایکٹرولائسیس (electrolysis) ہے۔ مثال کے طور پر کاپر کی ایکٹرولیٹک ریفائنگ ایک ایکٹرولیٹک نینک میں کی جاتی ہے (جس طرح ڈھل 16.6(a) میں دکھایا گیا ہے) ایکٹرولیٹک نینک میں کاپر سلفیٹ کا سلوشن ہوتا ہے۔ جس میں دھرم کے ایکٹرولوڈز لٹھے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ناخالص کا پر میٹل کا جو کر ایونڈ کے طور پر کام کرتا ہے اور دوسرا ناخالص کا پر میٹل کا جو کر بطور کی تھوڑا کام کرتا ہے۔

سلوشن میں سے ایکٹرولیٹ کرنٹ گزارنے پر ایونڈ (ناخالص کا پر) حل ہو کر  $Cu^{2+}$  آئنز کی تھوڑا سے ایکٹرولوڈ حاصل کر کے ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کاپر ایٹرولیٹ کی تھوڑا پر تجمع ہوتے جاتے ہیں اور ناخالص کا پر کے موٹے بلاک بن جاتے ہیں۔ جس طرح ڈھل 16.6(b) میں دکھایا گیا ہے۔ گولڈ اور سلوور بھی ایٹرولیٹ کی تھوڑا مذہ (mud) نئے بیٹھ جاتی ہیں۔



ڈھل 16.6 کاپر کی ایکٹرولیٹک ریفائنگ



ڈھل 16.7 کاپر کے حصول کے لیے فلکیش و ایکٹرولیٹ

- کاپ کی مutarی میں استعمال ہونے والے کھنچریں یہ وہ کس پر نوٹ لکھیں۔  
 (i) سیلانک پر وہ کس میں کیوں کوک کی بہت تحریکی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے؟  
 (ii) سیلانک پر وہ کس میں ملینگ کیسے ہوتا ہے؟  
 (iii) جات فن سے ملینگ اور پینے کو کیسے خارج کیا جاتا ہے؟  
 (iv) ملینگ اور پینے میں کیا فرق ہے؟  
 (v) دسیر ایزیشن پر وہ کس میں میلانک کا پربنخے کے دران کون سا کیمیکل ری ایکشن والیں ہوتے ہیں؟  
 (vi) جسٹر کا پر کیا ہے؟  
 (vii) الیکٹرو ریڈنگ میلانک پر وہ کس میں اینڈنائم کیوں ہو جاتا ہے؟  
 (viii) اینڈنائم (mud) سے کیا مراد ہے؟  
 (ix)



## 16.2 سالوے پر وہ کس سے سوڈیم کاربونیٹ کی تیاری

### (Manufacture of Sodium Carbonate by Solvay's Process)

سالوے پر وہ کس کی بنیاد سوڈیم بائی کاربونیٹ کی  $15^{\circ}\text{C}$  پر پانی میں بہت ہی کم سولیجنی ہے۔ جب سوڈیم کلورائیڈ کے امونیکل سلوشن (جسے امونیکل برائی کہا جاتا ہے) میں سے  $\text{CO}_2$  گیس گزاری جاتی ہے تو صرف سوڈیم بائی کاربونیٹ کا رسوہ بناتا ہے۔



### 16.2.1 رامیٹریز (Raw materials)

اس پر وہ کس کے لیے استعمال ہونے والے رامیٹریز سے اور بکثرت پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ:

- سوڈیم کلورائیڈ (NaCl) یا برائی (brine) (i)  
 لاکٹسون (CaCO<sub>3</sub>) (ii)  
 امونیاگیس (NH<sub>3</sub>) (iii)

### 16.2.2 بنیادی ری ایکشنز (Basic reactions)


یہ پر وہ کس مندرجہ ذیل ری ایکشنز پر مشتمل ہوتا ہے۔

#### (Preparation of ammonical brine) (i) امونیکل برائی کی تیاری

سب سے پہلے امونیاگیس کو سوڈیم کلورائیڈ سلوشن (برائی) میں حل کر کے امونیکل برائی تیار کیا جاتا ہے۔

### امونیکل برائن کی کاربونیشن (ii) (Carbonation of ammonical brine)

امونیکل برائن کو کاربونیٹ ناور میں داخل کیا جاتا ہے پھر اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس گزاری جاتی ہے۔ کاربونیٹ ناور میں مندرجہ ذیل کیمیکل ری ایکشن ہوتے ہیں۔




اس ری ایکشن میں پھر کا پیر پر 15°C تک کم کرنے سے  $\text{NaHCO}_3$  کے رسوب حاصل ہوتے ہیں۔

### فلٹریشن (iii) (Filtration)

کاربونیٹ ناور سے حاصل ہونے والے دودھیا سکپھر کو فلٹر کر کے سوڈیم بائی کاربونیٹ حاصل ہوتا ہے۔

### کلکسینیشن (iv) (Calcination)

سوڈیم بائی کاربونیٹ کو بھنی (kiln) میں گرم کرنے پر سوڈیم کاربونیٹ حاصل ہوتا ہے۔



### کاربن ڈائی آکسائڈ اور بجھے ہوئے چونے کی تیاری (v) (Preparation of carbon dioxide and slaked lime)

چونے کی بھنی (lime kiln) میں لائم سٹون کو گرم کر کے  $\text{CO}_2$  تیار کی جاتی ہے۔ پھر اسے کاربونیٹ ناور میں بھجا جاتا ہے۔



بھنی میں بننے والے ان بجھے چونے (CaO) کو پانی کی مدد سے بجھے ہوئے چونے (slaked lime) میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ بجھے ہوئے چونے کو اموگناریکوری ناور میں بجھ دیا جاتا ہے۔




## (vii) امونیا ریکوری ٹاور (Ammonia recovery tower)

کاربونیکٹ ٹاور میں بننے والے امونیم کلورائڈ سلوشن اور کلیم ہائڈرو آکسائٹ کے ری ایکشن سے اس ٹاور میں امونیا بارہ بناتی جاتی ہے۔



اس ٹاور میں بننے والی امونیا کو دوبارہ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اس پروسے میں امونیا کا خیال بہت کم ہوتا ہے۔ جسے تازہ امونیا شامل کر کے پورا کر لیا جاتا ہے۔



فکل 16.8 سوڈم کاربونیکٹ کی تیاری کے لیے سالوے پروس کی فلوجیٹ ڈائگرام

## (Advantages of Solvay's process) سالوے پروس کے فوائد

یہ ایک سٹاپ پروس ہے کیونکہ اس کے رامیز میز بہت کم قیمت میں دستیاب ہیں۔ (i)

کاربن ڈائی آکسائٹ اور امونیا دوبارہ بناتی اور استعمال کی جاتی ہے۔ (ii)

پروس پلوش سے پاک ہے، کیونکہ ویسٹ (waste) صرف کلیم کلورائڈ کا سلوشن بنتا ہے۔ (iii)

انجمنی خالص سوڈم کاربونیٹ حاصل ہوتا ہے۔ (iv)

کسی بھی سلوشن کو پیپرز میں تبدیل نہیں کرنا پڑتا اس لیے بہت کم فول خرچ ہوتا ہے۔ (v)

چہاں تک سوڈیم کاربونیٹ کی ڈیماٹ کا تعلق ہے پاکستان اس میں خود کفیل ہے۔ "امیریل کیمیکل انڈسٹری" (ICI) کھیڑا (جبل) کافی مقدار میں سوڈیم کاربونیٹ پیدا کر رہی ہے۔ یہ یونٹ 1944 میں کھیڑا میں لگایا گیا تھا کیونکہ یہاں را میریل سوڈیم کلور انڈسٹریٹ پایا جاتا ہے۔ سندھ الکٹریٹ لائٹنگ 1966 میں کراچی کے قریب قائم کیا گیا۔ سوڈیم کاربونیٹ اور سوڈیم بائی کاربونیٹ اہم انڈسٹریل کیمیکلز ہیں اور بہت سی انڈسٹریز میں استعمال کیے جاتے ہیں۔

- (i) امونیکل برائی سے  $\text{CO}_2$  کو گزارنے پر صرف  $\text{NaHCO}_3$  کا رسوب کیوں نہ ملتا ہے؟  
(ii) سوڈیم کاربونیٹ کی تیاری کے لیے کن را منیٹریز کی ضرورت ہوتی ہے؟  
(iii) سالوے پر وس میں امونیا کی تیاری کا ری ایکشن ہمیں۔  
(iv) سالوے پر وس کے چہار ایکنڈا جان کریں۔  
(v) سالوے پر وس میں  $\text{CO}_2$  کیسے تیاری ہوتی ہے؟



عام کیمیکلز کی تیاری میں اینکنا لوچی کا کردار  
(Role of technology in the production of common chemicals)

اینکنا لوچی سائنس اور انجینئرنگ کا تینج بھی جاتی ہے۔ عام کیمیکلز جیسا کہ ایزون، الکٹریٹ، سائس، سوب، ایٹریجنٹ وغیرہ کو صدیوں سے کمپنیز یا کیمیکل انجینئرز تیاری کیا نے پر ہمارے ہیں۔ جیسے ہی لوگوں نے مختلف نوادر اور مشینی کا استعمال شروع کیا اینکنا لوچی نے عام کیمیکلز کی تیاری میں انسانی کوششوں پر اثر انداز ہونا شروع کر دیا۔ اب اینکنا لوچی کی بدولت لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اینکنا لوچی کے استعمال نے اشیا کی کوئی کوہنگ اور پروڈکشن کو بڑا دادا ہے۔



### 16.3 یوریا کی تیاری (Manufacture of Urea)


یوریا نائٹرو جمنس (nitrogenous) فریٹلائزر ہے۔ اس میں نائٹرو جمن کی مقدار 46.6 فیصد ہے۔ یہ سفید کر سلان آن کپاؤنڈ ہے جو پانی میں بہت زیادہ حلیم ہے۔ یہ اہم کیمیکل کی تیاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کا زیادہ تر حصہ (تقریباً 90 فیصد) فریٹلائزر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

#### 16.3.1 را منیٹریز (Raw materials)

یوریا کی تیاری کے لیے را منیٹریز مندرجہ ذیل ہیں

- (i) امونیا ( $\text{NH}_3$ ) گیس      (ii) کاربن ڈائی آکسائیڈ ( $\text{CO}_2$ ) گیس  
امونیا 'ہابر پر وس' (Haber's process) کے ذریعے تیار کی جاتی ہے۔ ایک والیوم نائٹرو جمن (ہوا سے) اور تین

والیوز ہائٹ روجن (میتھین اور شیم کو گرم نکل کیھاں پر گزار کر حاصل کی جاتی ہے) کو  $450^{\circ}\text{C}$  پر چھ اور 200 atm پر یش کے ساتھ گرم آئزن (Fe) کیھاں کے اوپر سے گزارنے سے حاصل ہوتی ہے۔



### (Process) 16.3.2 پروس

یوریا کی تیاری تین مرحلہ پر مشتمل ہے۔  
(i) امونیا اور کاربن ڈائل آکسائڈ کا ریاکشن

(Reaction between ammonia and carbon dioxide)

مائع امونیا میں سے جب بہت زیادہ پر یش پر کاربن ڈائل آکسائڈ کو گزارا جاتا ہے تو امونیم کاربامیٹ (ammonium carbamate) بناتا ہے۔




### (ii) یوریا کی تیاری (Urea formation)

جب شیم کی مدد سے امونیم کاربامیٹ کو ایون پوریٹ کیا جاتا ہے تو یہ ذی ہائٹ روچھ کر یوریا بن جاتا ہے۔



### (iii) یوریا کی گرینیلیشن (Granulation of urea)

اس مرحلے میں مائع یوریا کے گرینیلز (granules) مانے کے لیے خٹک کیا جاتا ہے۔ جب ٹاؤن میں بہت زیادہ پر یش پر اوپر سے مائع یوریا کو پرے کیا جاتا ہے اور نیچے سے گرم ہوا کر بست داخل کیا جاتا ہے، تو یہ خٹک ہو کر گرینیلز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسے مارکیٹ میں بھیجنے کے لیے سلوکر لیا جاتا ہے۔



## یوریا کی اہمیت اور مقام (Importance and status of urea)

یا ایک سفید کر سخنان آگیک کپاڈا ہے۔ اس کی اہمیت مندرجہ ذیل استعمالات کی وجہ سے ہے۔

(i) یوریا کو پوری دنیا میں اگر یا پچھے سکھر میں وسیع پیانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ فریلاائزراور جانوروں کی اضافی خوارک کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تقریباً 90 فیصد یوریا فریلاائزر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس میں کسی بھی دوسرے نائروجنیس فریلاائزر کی نسبت نائروجن کی زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے۔ یہ بے ضرر ہے اور تمام قسم کی فصلوں اور زمینوں کے لیے مفید ہے۔

(ii) یہ زہریلا اور آتش گیر نہیں ہے، اس لیے اسے آسانی سوچ کیا جاسکتا ہے۔ یہ پالی میں بہت زیادہ سوپیلیں ہے۔ اس لیے سورج کے لیے بہتر پیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔

(iii) یہ بہت سے اہم کپاڈنڈز کی تیاری کے لیے رامیٹر مل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

(iv) یہ ایکسپلوسویز (explosives) اشیا بانے میں استعمال ہوتا ہے۔

(v) یہ انوموبائل سسٹرمیں  $\text{NO}_x$  پلٹھنک کم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

پاکستان میں یوریا تیار کرنے کے تقریباً 6 یوٹس ہیں ان میں سے چار ہرے فوجی فریلاائزر میکنی، ایگر و یکیکلز، فوجی فریلاائزر بن قاسم اور داؤ دہر کلینس کمپنی۔ فوجی فریلاائزر سب سے بڑا فریلاائزر میونیٹ پیکر ہے۔ جس کا مارکیٹ میں 59 فیصد شیئر ہیں۔

گورنمنٹ ان میونیٹ پیکر رکونفلڈ مالی امداد مہیا کرتی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ اٹھاڑی سپلائی میں کمی کا سامنا کر رہی ہے۔ پچھلے سو سالوں میں یوریا کی قیمتیوں میں اضافہ ہوا ہے۔

## دیکھ معلومات



فصلوں کو اچھی نشوونا کے لیے ہاسلووس اور نائروجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ ہوا میں 78 فیصد نائروجن موجود ہے لیکن پودے فھاٹے بردا راست استعمال نہیں کر سکتے۔ اس لیے منی کو یہ ضروری اٹھنیں فریلاائزر کے ذریعے سیلای کی جاتے ہیں جو بالآخر پودوں تک منتقل ہے۔

(i) جب اسونگ کار بائیٹ کو سیم کے ساتھ گرم کیا جاتا ہے تو کیا ہاتا ہے؟

(ii) یوریا کی تیاری کئے مرحلے پر مشتمل ہے؟

(iii) یوریا میں نائروجن کی فیصد مقدار کتنی ہوتی ہے؟





### قدرتی فرشلا نورز مصنوعی فرشلا نورز سے بہتر ہے۔

فرشلا نورز ایک سماں تک میں ہے جو پودے کی نشوونما اور بیج اور کوبہتر بنانے کے لیے زمین میں ڈالا جاتا ہے۔

### قدرتی فرشلا نورز (Natural fertilizers)

قدرتی فرشلا نورز لا بخ علاں اور انسانوں کے قاتوفضل اور پودوں کے بچوں کے تمام قدرتی ہائج ڈی گرینی محل میجر بلڈر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان میجر بلڈر کو بیکنیر یا ڈی کپورڈ کرتے ہیں۔ ڈی کپورڈ ہونے والے میجر بلڈر پودوں کے لیے مفید نیوز عکس ہمیا کرتے ہیں۔ آر کینک میٹر (matter) نیوز عکس میں کا ایک ضروری حصہ ہے۔ قدرتی فرشلا نورز کا استعمال زمین کو نیوز عکس اور آر کینک میٹر دوبارہ فراہم کر جاتا ہے۔ یہ پودے کی نشوونما میں مدد دینے کے لیے زمین کی حالت کو بہتر بناتے ہیں۔

- یہ زمین کی پانی چندب کرنے کی صلاحیت کو بہتر بناتے ہیں۔ جس سے فضلوں کی بیوادار زیادہ ہوتی ہے۔
- یہ زمین کی ساخت کو بہتر بناتے ہیں۔ جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ ہوا پودے کی جڑوں تک پہنچتی ہے۔
- زمین کو نمکنکی صلاحیت کی وجہ سے پانی کی کم چائیں کم ہو جاتا ہے۔
- قدرتی فرشلا نورز زہریلے کیمیکل پر مشتمل نہیں ہوتے۔ یہ زمین کو انسان نہیں پہنچاتے اور فضلوں کی بیوادار میں اضافہ کرتے ہیں۔

### کیمیکل فرشلا نورز (Chemical fertilizers)

کیمیکل فرشلا نورز پودے کی نہریں کے سب سے اہم تین احمد مشتمل: نیٹر، جن، فاسفورس اور پوشاکیم پر مشتمل ہوتے ہیں۔

نیوز عکس کو بہت تیزی سے خارج کرتے ہیں۔۔۔

- ان کا اثر بہت کم وقت کے لیے ہوتا ہے اس لیے ان کی بار بار تھوڑے تھوڑے ٹکلوں کے بعد (ایک سال میں 4 سے 6 مرتب) ضرورت پڑتی ہے۔
- مصنوعی فرشلا نورز کا استعمال زیادہ فرشلا نورز کا باعث ہیں ملتا ہے۔ جس کی وجہ سے پودے سبز ہونے کی بجائے بیل چاتے ہیں۔


## 16.4 پترولیم انڈسٹری (Petroleum Industry)

### 16.4.1 پترولیم (Petroleum)

پترولیم قشر ارض کے نیچے چٹانوں میں پائی جانے والی قدرتی پرودوکٹ ہے۔ پترولیم کا مطلب ہے راک آئل (rock oil)۔ یہ بہت سے گئیں، مالخ اور خوس ہائڈروکاربین کا پانی میں سائنس اور دوسراے زمینی پارٹیلز پر مشتمل وچیدہ کچھ ہے۔ یہ پانی سے بکا ہے اور اس میں ان سویبل ہے۔

### 16.4.2 پڑو لیم کی ابتدا (Origin of petroleum)

پڑو لیم قشر ارض کے نیچے لاکھوں سال پہلے دفن شدہ مردہ پودوں اور جانوروں کی ڈی کمپوزیشن سے بنتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سمندروں میں موجود زندہ پودے اور جانور لاکھوں سال پہلے مر گئے۔ ان کے اجسام ڈوب کر مٹی اور رسیت کے نیچے دفن ہو گئے۔ بہت زیادہ پریش، پسپریش اور بیکشیر یا کے اثرات کی وجہ اور ہوا کی عدم موجودگی میں ڈی کمپوزیشن کا پروس کس ہوا۔ اس پروس کو مکمل ہونے میں لاکھوں سال لگے۔ پس مردہ پودوں اور جانوروں کے باقیات گھرے بھورے کروڑ آنکھ (crude oil) میں تبدیل ہو گئے۔ جیسا کہ شکل 16.10 میں دکھایا گیا ہے۔



شکل 16.10 پڑو لیم کا وقوع

ہلکا اور پانی میں ان سلسلیں ہونے کی وجہ سے یہ پانی کی سطح پر تیزتا ہے۔ پڑو لیم کے اوپر پانی جانے والی گیسی پروڈکٹس قدرتی گیس کے طور پر جانی جاتی ہیں۔


قشر ارض میں جہاں آنکھ پایا جاتا ہے وہاں کنوں کھو کر پڑو لیم حاصل کیا جاتا ہے۔ جب چنانوں میں سے کنوں کھو دی جاتا ہے تو سب سے پہلے بہت زیادہ پریش کے ساتھ قدرتی گیس نکلتی ہے۔ بعض اوقات گیس کے پریش کی وجہ سے کروڑ آنکھ بھی خود بخونا نکل آتے ہے۔ جب گیس کا پریش کم ہو جاتا ہے تو آنکھ کو پس کر کے باہر نکال لایا جاتا ہے۔

کروڑ آنکھ کو ریکارڈر میں صاف کیا جاتا ہے۔ ریکارڈر پروس میں کروڑ آنکھ کے علاقوں کوئی منید پروڈکٹس (فریکشن) میں علیحدہ عیندو کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ جو فریکشن ڈیٹائلیشن (fractional distillation) کہلاتا ہے۔ فریکشن ڈیٹائلیشن کا

اصول ان فریکشنز میں کمپاؤنڈز کے بوانگ پاؤش کے فرق کے لحاظ سے علیحدگی پرستی ہے۔ کم بوانگ پاؤش رکھنے والے فریکشن پہلے بوائل ہو کر الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑے زیادہ بوانگ پاؤش والے فریکشن بوائل ہو کر الگ ہوتے ہیں۔ ہر فریکشن کے بخارات کو الگ جمع کیا جاتا ہے اور پھر کندنس کیا جاتا ہے۔ یہ پروگس جاری رہتا ہے حتیٰ کہ فالتو مواد (residue) بھی جاتا ہے۔

پروپیم کی فریکشن ڈسٹیلیشن ایک اونچے فریکشنینگ ناور میں کی جاتی ہے جیسا کہ شکل 16.11 میں دکھایا گیا ہے۔

کروڈ آئل کو ہائی پریس پر ایک فرنس میں 400 °C تک گرم کیا جاتا ہے۔ بخارات کو فریکشنینگ کالم کے نچلے حصہ میں سے گزارا جاتا ہے جیسا کہ شکل 16.11 میں دکھایا گیا ہے۔ گرم بخارات کالم میں اور پرانچے ہیں اور بندرنج بخندے اور کندنس ہوتے ہیں۔ ناور میں بخارات مختلف فریکشن میں مختلف یوں (levels) پر کندنس ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے کروڈ آئل کو چھ ہانڈروکاربن فریکشنز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہر فریکشن اپنی خصوص بوانگ ریٹ (range)، کپوزیشن اور استعمالات رکھتی ہے۔



شکل 16.11 پروپیم کی فریکشن ڈسٹیلیشن

### 16.4.3 پترولیم کی اہم فریکشنز (Important fractions of petroleum)

ہر فریکشن ایک سُنگل کپاڈ نہیں ہوتی۔ بلکہ ہر ایک مختلف بائندرو کاربز کپاڈ نہ زکھر ہے۔ ہر فریکشن کا نام، اس کی کپوزیشن، بوانگ ریچ اور استعمالات نمبر 16.2 میں دیے گئے ہیں۔

#### نمبر 16.2 پترولیم کی فریکشنز

نام	کپوزیشن	بوانگ ریچ	استعمالات
پترولیم گیس	C <sub>1</sub> - C <sub>4</sub>	25°C تک	LPG کی شکل میں بطور فیول کاربن بلیک (نار انڈسٹری کی ضرورت) اور بائندرو جن گیس کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے۔
پترولیم ایٹھر	C <sub>5</sub> - C <sub>7</sub>	80°C تا 30	لیپارٹری سولوینٹ اور ڈرائی کلینگ کے مقاصد میں استعمال ہوتا ہے۔
گیسولین یا پڑول	C <sub>7</sub> - C <sub>10</sub>	170°C تا 80	موٹر سائیکل، موٹر کار اور دوسری گاڑیوں میں قبول کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ کیروسین آئل کی نسبت جلد آگ پکڑتا ہے۔ یہ ڈرائی کلینگ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔
کیروسین آئل	C <sub>10</sub> -C <sub>12</sub>	250°C تا 170	گھریلو فیول کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کی خاص قسم جیٹ فیول کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔
ڈیزل آئل	C <sub>13</sub> -C <sub>15</sub>	350°C تا 250	بوس، ترکوں، ریلوے انجنوں، ٹوب ویل کے انجنوں اور دوسری بھاری گاڑیوں میں فیول کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔
فیول آئل	C <sub>15</sub> -C <sub>18</sub>	400°C تا 350	بھری جہازوں، انڈسٹریز میں بوانگ اور فرنز کو گرم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

ریزین یوں آنکل (residual oil) جو اس پریچر پر ویپورائز نہیں ہوتا اُسے جمع کر لیا جاتا ہے اور مزید فریکشناں کے لیے  $400^{\circ}\text{C}$  سے زائد پریچر پر گرم کیا جاتا ہے۔ ریزین یوں آنکل کی چار فریکشناں درج ذیل ہیں۔

(i) بریکٹس (ii) چرافین و بیکس (iii) استفالٹ اور (iv) پروپیلم کوک

(i) پروپیلم کی تعریف کریں؟

(ii) پروپیلم کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟

(iii) فریکشناں کیلئے آنکل کا اصول کیا ہے؟

(iv) پروپیلم کی فریکشناں سے کیا مراد ہے؟

(v) کروآنکل کو کتنی فریکشن میں حصہ کیا جاتا ہے؟



سرگزی 16.4

## دیکھ پ معلومات



سرگزیوں میں فریکشن ہونے والے ڈیزل ٹیول کا ہائزر و کاربڑا کا کچھ کرمیوں میں فریکشن ہونے والے کچھ سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیزل  $0^{\circ}\text{C}$  سے ڈیزائیل ڈیزل میں کم طرح جم جاتا ہے اور ٹیول کے طور پر کام نہیں کرے گا۔ اس سے بچنے کے لیے ہائل فریکشن شامل کی جاتی ہیں۔

مختلف اقسام کی آگ کو بھانے کے لیے مختلف طریقوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

آگ کو جلانے اور جلا رکھنے کے لیے مدد جذبیل چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

ٹیول: دو ماہو جو بلٹے کے پردس میں استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پر ٹکڑی، آنکل اور الائکٹریسٹیٹی۔

حرارت: آگ کا انتہی جزو ہے۔ جب یہ ٹیول کے ساتھ ملتا ہے تو آگ کے لگنے کے لیے ضروری انریجی موجود کرتا ہے۔

ہوا (آسٹین) یہ جلنے کے پردس کے لیے ضروری ہے۔

ایک خود تحویل جاری رہنے والا (self sustained) ری ایکشن ایک وسیعہ دری ایکشن ہے۔ اسے جاری رہنے کے لیے ٹیول،

آسٹین اور انریجی کی ضرورت ہوتی ہے۔

اوپر بیان کیے گئے اجزاء میں سے کسی ایک کی سپاٹی رک کر آگ کو بھانیا جاسکتا ہے۔ جب نیاز مختلف ہوں تو انہیں بھاننے کے

لیے مختلف عینکتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

کلوئی کی آگ کو پانی پیچک کر بھانیا جاسکتا ہے۔ پانی کو بنادرات میں تہذیل ہونے کے لیے بہت زیادہ انریجی درکار ہوتی ہے۔ اس لیے

یہ انریجی کی بہت بڑی مقدار پڑپ کر لیتا ہے اور کلوئی کی آگ کو بھاند جاتا ہے۔



آل سے لگنے والی آگ کو پانی سے نہیں بجھایا جاسکا کیونکہ آل اور پانی آپس میں سمجھ نہیں ہوتے۔ آل پانی سے بکا ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر تیرنا اور سچل جانا ہیں۔ اور اس طرح پانی کے ساتھ آگ بھی بکھلی ہے۔ اس آگ کو بجا نے کے لیے آسمجھن کی سپالائی ختم کرنا پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ پوریت، سچل میں ساتھ یا ٹکنگ سوڈا اداں کر اسے ڈوب کر بجا سکتا ہے۔

برقی آلات میں لگنے والی آگ باتی تمام کی نسبت زیادہ طاقتور ہوتی ہے کیونکہ اس کا سورس الکٹریٹیک انریجی ہوتا ہے۔ اسے بجا نے کے لیے آسمجھن کی سپالائی رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آسمجھن کی سپالائی پر آگ بجا نے والے آلات (fire extinguishers) کی مدد سے قابو بجا سکتا ہے۔

### کمپنی اٹھ سڑی میں کیمیئر کے طور پر (Chemistry as a career in industry)

کمپنی کا مطالعہ کرنے سے کوئی شخص پر مشکل نہیں ہے۔ وہ دستیاب کیمیکلز کی کپیزیشن اور خصوصیات کا مطالعہ کرتا ہے۔ تب وہ معاشرے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تجارتی سُٹی پرنسپل اشیا کو تیار کرنے کے طریقے ایجاد کرتا ہے اور اشیا کو زیادہ سے زیادہ ارزش دہانے کے لیے جدید آلات اور ٹکنیکوں کو استعمال میں لاتا ہے۔



کیمیئر کے تمام میلڈز میں کیمیئر کے موقع رکھتے ہیں۔

فارما سینکلر، پڑیویم، پیرو کیمیکلز، کام سٹکس، یونی مرس اور پاٹسک اٹھ سڑی میں آرکینک کیمی کام کرنے کے بہترن موقع ہوتے ہیں۔ ان آرکینک کمپنیز میلڈزیکل اٹھ سڑی، ہائی پریسچر ٹکنیک اٹھ سڑی، جیسا کر ٹکنیک، سینٹ، ہٹوگر اور سینکلر میونی پریسچر ٹکنیک پاٹس جیسا کر فریٹلائزر، الیکٹریٹ اور کام کرنے ہیں۔

فربیکل کمپنیز کے لیے انریجی تراجماناریث میں کام کرنے کے موقع ہیں۔ وہ قابل تجدید انریجی کے سورس کی خواہی کرتے ہیں۔ ایجاد کمکل کمپنیز اٹھ سڑی کے تقریباً تمام میدیا اوس میں کام کرتے ہیں۔

### اچھی کیمیکیشن سکول ہل میں اضافہ کرتی ہے۔

(Good communication skills promote the sale)




کیمیکیشن آڈیو، دیڈیو، پرنسٹ یا الکٹریڈ میڈیا کے ذریعے معلومات کا تبادلہ ہے۔

اچھی کیمیکیشن سکول کسی بھی تنظیم کی کارکردگی میں اضافہ کرتی ہے۔ جبکہ کمزور کیمیکیشن سکول اکثر ناٹس کارکردگی کا سبب بنتی ہے۔ کامیاب برنس میں کے نزدیک کیمیکیشن میں ہائل پروڈکٹس کی سیکلز میں کمی نتیجتاً نفع میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ مزید برآں، کیمیکیشن سکول کسی بھی کمپنی کی کامیابی یا تاکامی کی موجب بن سکتی ہے۔ اس لیے کیمیکل اٹھ سڑی کے فیلڈ میں اچھی کیمیکیشن سکول کا ہونا نہایت ضروری ہے۔

## اہم نکات

- مکمل جی ایک تکنیک ہے جس کے ذریعے مکمل کو ان کی اورز سے حاصل کیا جاتا ہے۔
- کنسٹریشن ایک تکنیک ہے جس میں منزٹریکنگ سے الگ کیا جاتا ہے۔
- سوڈیم کاربونیٹ کو سالوے پروس سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس پروس میں استعمال کیے جانے والے رامنیٹریز سوڈیم کلورائٹ، کاربن ڈائی آکسائٹ اور امونیا ہیں۔
- امونیا گیس کو سوڈیم کلورائٹ سلوشن میں حل کر کے امونیکل برائیں تیار کیا جاتا ہے۔ جب اس سلوشن کی کاربونیشن کی جاتی ہے۔ تو پہلے  $\text{NH}_4\text{HCO}_3$  بنتا ہے جو  $\text{NaCl}$  کے ساتھ ری ایکٹ کر کے  $\text{NaHCO}_3$  بنتا ہے۔
- $\text{NaHCO}_3$  گرم کرنے پر  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  بنتا ہے۔
- امونیا اور کاربن ڈائی آکسائٹ سے یوریا تیار کیا جاتا ہے۔ پہلے امونیا اور کاربن ڈائی آکسائٹ ری ایکٹ کر کے امونیم کاربامیٹ بنتا ہے۔ ایوپوریشن سے یہ خلک ہو کر یوریا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
- پڑولیم ہائیروکاربز کا ایک چیزیدہ لکھر ہے۔ یہ تراپس کے نیچے دفن شدہ مردہ پودوں اور جانوروں کی ذی کمپوزیشن سے بنتا ہے۔
- کروڈ آئکل پاہر نکلا جاتا ہے اور پھر بھائیزیری میں صاف کیا جاتا ہے۔ کروڈ آئکل کو  $400^{\circ}\text{C}$  پر گرم کر کے فریکٹنل ڈیٹلیٹن کے ذریعے مختلف فریکٹنریز میں علیحدہ کیا جاتا ہے۔
- پڑولیم کی اہم فریکٹنریز ہیں:- پڑولیم گیس، پڑولیم ایکٹر، پڑول، کیروسین آئکل، ڈیزیل آئکل اور فیول آئکل ہیں۔
- ریزیڈیویل آئکل کو بریکٹنٹس، پیرافین ویکس، اسفلٹ اور پڑولیم کو ک حاصل کرنے کے لیے  $400^{\circ}\text{C}$  سے زیادہ پر گرم کیا جاتا ہے۔

## کنسپٹ ڈائیگرام (Concept Diagram)



## مشق

### کشید الاتختابی سوالات

درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیں۔

(1) کنٹریشن ہے۔

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| (a) مکنگ ہنریک  | (b) سپرینگ ہنریک |
| (c) بوانگ ہنریک | (d) کوئنگ ہنریک  |

(2) فراتھ قلویشن میں اور کنٹریٹ کیا جاتا ہے:

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| (a) ڈسٹری کی بنیاد پر | (b) کنٹریشن کی بنیاد پر |
| (c) ونگ کی بنیاد پر   | (d) میگنیٹک کی بنیاد پر |

(3) میٹنے (matte) کچھ ہے۔

- |  |  |
|--|--|
| (a) $\text{FeS}$ اور $\text{CuO}$          | (b) $\text{Cu}_2\text{O}$ اور $\text{FeO}$ |
| (c) $\text{Cu}_2\text{S}$ اور $\text{FeS}$ | (d) $\text{CuS}$ اور $\text{FeO}$          |

(4) پسیم ائریشن پر دسک میں:

- |                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| (a) روٹنڈ اور کوگرم کیا جاتا ہے  | (b) مولٹن میٹ کو خارج کیا جاتا ہے |
| (c) مولٹن میٹ کو گرم کیا جاتا ہے | (d) مولٹن میٹ داخل کیا جاتا ہے    |

(5) کاپ اور کی کنٹریشن کا طریقہ ہے۔

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| (a) کلپسی نیشن   | (b) روٹنڈ   |
| (c) فراتھ قلویشن | (d) ڈسٹریشن |

(6) جب امونیکل برائی سے  $\text{CO}_2$  کو گزارا جاتا ہے تو درج ذیل میں سے کون سے سالٹ کا رسوب بنتا ہے۔

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| (a) $\text{NaHCO}_3$         | (b) $\text{NH}_4\text{HCO}_3$    |
| (c) $\text{Na}_2\text{CO}_3$ | (d) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ |

(7) سالوے پر دسک میں بجھے ہوئے چونے کو کس لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| (a) ان بجھا چونا تیار کرنے کے لیے | (b) $\text{CO}_2$ تیار کرنے کے لیے        |
| (c) امونیا حاصل کرنے کے لیے       | (d) $\text{Na}_2\text{CO}_3$ بنانے کے لیے |

جب  $\text{NaHCO}_3$  کو گرم کیا جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے۔ (8)

- |                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| (a) $\text{CO}_2$   | (b) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ |
| (c) $\text{CaCO}_3$ | (d) $\text{CaO}$             |

یوریا کا فارمولائون سا ہے۔ (9)

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| (a) $\text{NH}_2\text{COONH}_4$ | (b) $\text{NH}_2\text{COONH}_2$ |
| (c) $\text{NH}_2\text{CONH}_4$  | (d) $\text{NH}_2\text{CONH}_2$  |

کروڑ آئل کوفرنس میں کس پر بچتک گرم کیا جاتا ہے۔ (10)

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| (a) $300^\circ\text{C}$ | (b) $350^\circ\text{C}$ |
| (c) $400^\circ\text{C}$ | (d) $450^\circ\text{C}$ |

جب کروڑ آئل کوفر پیشینگ ناول میں داخل کیا جاتا ہے تو: (11)

- |  |   |
|--|---|
| (a) ناول کے نچلے حصے میں زیادہ بوانگ پوائنٹ رکھنے والی فریکشن کے بخارات پہلے کندافس ہوتے ہیں         | (b) ناول کے نچلے حصے میں کم بوانگ پوائنٹ رکھنے والی فریکشن کے بخارات پہلے کندافس ہوتے ہیں |
| (c) ناول کے اوپر والے حصے میں زیادہ بوانگ پوائنٹ رکھنے والی فریکشن کے بخارات بعد میں کندافس ہوتے ہیں | (d) زیادہ بوانگ پوائنٹ والے بخارات بھی کندافس نہیں ہوتے                                   |

مندرجہ ذیل میں سے کون سی فریکشن بطور جیٹ فیول استعمال ہوتی ہے۔ (12)

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| (a) کیروسین آئل | (b) لبریکیٹ آئل |
| (c) فیول آئل    | (d) ڈیزل آئل    |

مندرجہ ذیل میں سے کوئی رینیڈ یول آئل کی فریکشن نہیں ہے؟ (13)

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| (a) پیرافین ویکس | (b) اسفالٹ     |
| (c) فیول آئل     | (d) پڑولیم کوک |

(14) مندرجہ میں سے کوئی پڑویم کی فریکشن نہیں ہے؟

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| (a) کیروسمین آئکل | (b) ڈیزل آئکل |
| (c) الکول         | (d) پتھول     |

(15) پودے یوریا میں موجود ناکٹروجن کس کی تیاری میں استعمال کرتے ہیں۔

- |          |              |
|----------|--------------|
| (a) شوگر | (b) پرڈیمیٹر |
| (c) فیٹس | (d) DNA      |

(16) مندرجہ میں سے کوئی آرگیک کپاؤڈ گیسویں میں پایا جاتا ہے۔

- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| (a) $C_2H_4$    | (b) $C_3H_8$       |
| (c) $C_8H_{18}$ | (d) $C_{12}H_{26}$ |

### محضر سوالات

(1) فراتھ فائیش پروس میں پائی آئکل کا کیا کروار ہے؟

(2) مختلف میٹل جیکل آپریشنز کے نام لکھیں؟

(3) رومنگ کس طرح کی جاتی ہے؟

(4) ایکٹر و ریفائلنگ کے پروس کی وضاحت کریں؟

(5) سالوے پروس کے فوائد کیا ہیں؟

(6) سالوے پروس کا اصول کیا ہے؟

(7) جب امونیکل برائی کی کاربونیشن کی جاتی ہے۔ تو کیا کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے؟

(8)  $NaHCO_3$  کو کیسے  $Na_2CO_3$  میں تبدیل کیا جاتا ہے؟

(9) سالوے پروس میں امونیا کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟

(10) یوریا کی تیاری کے لیے امونیا کو کیسے بنایا جاتا ہے؟

(11) پڑویم کس طرح بناتا ہے؟

(12) پڑویم کی ریفارنگ کیا ہے اور یہ کیسے کی جاتی ہے؟

- (13) کیروسمین آئل کا ایک استعمال تحریر کریں؟
- (14) ڈینل آئل اور فیول آئل میں فرق بیان کریں؟
- (15) رینیڈ یول آئل کی فریکٹنل ڈسٹیلیشن سے حاصل ہونے والی چار فریکٹنریز کے نام لکھیں؟
- (16) کروڈ آئل اور رینیڈ یول آئل میں کیا فرق ہے؟
- (17) ڈرائی کلینگ میں کوئی پڑو یہم فریکشن استعمال ہوتی ہے؟

### انشائی طرز سوالات

- (1) اور کی کنسٹریشن میں شامل مختلف پرسروں کو تفصیل سے بیان کریں۔ اپنے جواب کی وضاحت شکل کی مدد سے کریں۔
- (2) کاپ کے حوالے سے رومنگ کے پروس کی وضاحت کریں۔
- (3) ایک خصوصی مثال دیتے ہوئے سمیلنگ اور ڈسکریائزیشن پر جامع نوٹ تحریر کریں۔
- (4) امویسا لوے پروس پر ایک جامع نوٹ تحریر کریں۔
- (5) یوریاکس طرح تیار کیا جاتا ہے؟ فلوشیٹ ڈائگرام سے وضاحت کریں۔
- (6) پڑو یہم کی فریکٹنل ڈسٹیلیشن پر نوٹ لکھیں۔
- (7) کروڈ آئل کو کیسے رینا سن کیا جاتا ہے؟ پڑو یہم کی دواہم فریکٹنریز کے نام اور استعمالات کی وضاحت کریں؟

## جوابات (Answers)

### باب 9

نرم بکھر

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (1) $24.5 \text{ mol dm}^{-3}$ | (2) $0.019$                    |
| (3) $1.09 \times 10^{-5}$      | (4) $0.14 \text{ mol dm}^{-3}$ |

### باب 10

نرم بکھر

(1)	pH 0.4; pOH 13.6	(2)	pH 13	(3)	pH 2.4; pOH 11.6	
(4)	مول		[H <sup>+</sup> ]	[OH <sup>-</sup> ]	pH	pOH
(i)	0.15 M HCl		$15 \times 10^{-13}$	—	0.82	13.12
(ii)	0.040 M KOH		—	$4 \times 10^{-13}$	12.6	1.4
(iii)	0.020 M Ba(OH) <sub>2</sub>		—	$4 \times 10^{-12}$	12.6	1.4
(iv)	0.00030 M HClO <sub>4</sub>		$3 \times 10^{-11}$	—	3.52	10.48
(v)	0.55 M NaOH		—	$55 \times 10^{-14}$	13.74	0.26
(vi)	0.055 M HCl		$55 \times 10^{-14}$	—	1.26	12.74
(vii)	0.055 M Ca(OH) <sub>2</sub>		—	$11 \times 10^{-13}$	13.04	0.96

## فرینگ (Glossary)

**الکلیز:** الکلیز ڈیل بانٹز رکھنے والے آن پچورہ ہڈا ہندرو کاربز ہیں، ان کا جزل فارمولا  $C_nH_{2n}$  ہے۔

**الکلیز رینڈیو:** الکلیز رینڈیو کلیز کے derivatives ہیں۔ یہ الکلیز مائکروول میں سے ایک ہندرو جن ایٹم کو خارج کرنے سے بنتے ہیں۔

**الکسنز:** الکسنس مائکروول میں ٹرپل بانٹز رکھنے والے آن پچورہ ہڈا ہندرو کاربز ہیں۔ ان کا جزل فارمولا  $C_nH_{2n+2}$  ہے۔

**اماکسو ایڈئز:** اماکسو ایڈئز، اماکسو اور کاربار بالسلی گروپ پر مشتمل آر ہیک کپا ہندز ہیں۔

**ایڈئرین:** بارش کے پانی میں ہوا کے ایڈئک پلٹنٹس جیسا کر سلف ڈائی اسائیڈ اور ہندزو جن ڈائی اسائیڈ کے حل ہونے سے ایڈئرین ثقی ہے۔

**ایڈئک سائی:** یہ سائیس ایڈئک کے آئینہ نائز میل  $H^+$  ہندزو کو پوزیشن میل آئن سے جزوی طور پر تبدیل کرنے سے بنتے ہیں۔

**الکلیز سادہ ترین ہندرو کاربز ہیں۔ جس میں ہر کاربز ایٹم دوسرے ایٹمز کے ساتھ سنگل بانٹز کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ ان کا جزل فارمولا  $C_nH_{2n+2}$  ہے۔**

**امونیکل بلکر:** پانی میں امونیاگیس کے سلوشن کو امونیکل بلکر کہتے ہیں۔ مونوسکرائڈر زینٹس بناتے ہیں۔

**اور ایسی مزرا جن سے تجارتی یکانے پر با آسانی اور کم لگتے ہیں۔**

**ایمیونیرک:** ایمیونیرک کپاؤڈٹر بیک وقت ایسٹ اور میں سے میکرو حاصل کی جاسکتی ہوں اور کھلاقی ہے۔ کے طور پر ری ایکٹ کرتا ہے۔

**آر گینک کپاؤڈٹر:** آر گینک کپاؤڈٹر زکار بن اور ہائڈروجن اور ان کے (derivatives) پر مشتمل کپاؤڈٹر ہیں۔

**اوژون ہرل:** اوژون ہول ایمیونیٹر میں وہ ریجن ہے جہاں اوژون لیسٹرم ہو جاتی ہے۔

**اوژون:** اوژون آسیجن کا ایلوڑوپ ہے۔ اس کی سب سے زیادہ کنسٹریشن زمین کی سطح سے 25 سے 30 کلومیٹر اور پر

شریٹیونیٹر ریجن میں موجود ہے۔ یہ اوژون لیسٹرم کھلاقی ہے۔

**آن پچھر سطح ہائڈروکاربو:** یہ کپاؤڈٹر زینٹس جن میں دو کاربن ایٹم ایک دوسرے سے ذبیل یا ثرپل باٹر سے جڑے ہوتے ہیں۔

**چک سائل:** یہ پوپی ہائڈروکسی پیسیز کی ایسٹ کے ساتھ ناکمل نیوٹرالائزیشن سے بنتے ہیں۔

**برونٹھ لوری میں:** برونٹھ لوری میں ایک کپاؤڈٹر ہے جو دوسرے کپاؤڈٹر سے پر و نان قبول کر سکتا ہے۔

**برونٹھ لوری ایسٹ:** برونٹھ لوری ایسٹ ایک کپاؤڈٹر (مالکیوں یا آئن) ہے جو دوسرے کپاؤڈٹر کو پر و نان دے سکتا ہے۔

**ارٹنیس ایسٹ:** ارٹنیس ایسٹ ایسا کپاؤڈٹر ہے جو ہائڈروجن پر مشتمل ہوتا ہے اور ایکلوس سلوشن میں  $\text{H}_2$  آئندہ ہتا ہے۔

**ارٹنیس میں:** ارٹنیس میں ایسا کپاؤڈٹر ہے جو ہائڈرو آکسل گروپ پر مشتمل ہوتا ہے اور ایکلوس سلوشن میں  $\text{OH}$  آئندہ دیتا ہے۔

**ایمیونیٹر:** ایمیونیٹر زمین کے گرد مختلف گیسیں کا غلاف ہے۔

یہ زمین کی سطح سے اور کی طرف بغیر کسی حد کے پھیلا ہوا ہے۔

**اکھی لیریم کوئٹٹ:** ایکھی لیریم کوئٹٹ متوازن کیمیائی مساوات میں پر ووکٹس کے کوئٹٹھیٹس ان کی مول کنسٹریشن کے بطور قوت نما کا حاصل ضرب اور ری ایکٹنیس کے کوئٹٹھیٹس ان کی مول کنسٹریشن کے بطور قوت نما کا حاصل ضرب کے درمیان نسبت ہے۔

**اور یور سائل ری ایکٹنیس:** اور یور سائل ری ایکٹنیس وہ ہیں جن میں پر ووکٹس دوبارہ مل کر ری ایکٹنیس نہیں ہتے۔

**اٹھ سائل دیٹ:** اٹھ سائل دیٹ محلی زمین یا پانی میں خارج ہونے والے بائی پر ووکٹس (کیمیکلز اور دیٹ میریلز) ہیں۔

**اویگو سکرائڈز:** اویگو سکرائڈز ہائڈرو لائٹ ہونے پر 2 سے 9

ث

پ

**پانی کا جہد سے پیدا ہونے والی ہماریاں:** یہ گند اپانی پینے یا اس سے تیار ہونے والی خوارک کو کھانے سے پیدا ہوتی ہیں۔ کاربونیکس سائلس کی موجودگی ہے۔

**پرماجیت ہارڈنیس:** پرماجیت ہارڈنیس کی وجہ کیلیم اور میکنیشیم کے سلفیش اور کلور انڈر زائلس کی موجودگی ہے۔

ٹ

**ٹھٹھی سائڈز:** ٹھٹھی سائڈز چیلیشن کو مارنے کے لیے استعمال ہونے والے خطرناک آر گینک کپاؤ ڈریز ہیں۔

**ڈسٹرکٹو ڈیٹیلیشن:** ہوا کی غیر موجودگی میں کوئلہ کو بندر بیورٹس (retorts) میں تیز گرم کرنا ڈسٹرکٹو ڈیٹیلیشن کہلاتا ہے۔

**ڈانٹاک ایکھی لیریم:** یہ وہ حالت ہے جہاں ری ایکشن شاپ نہیں ہوتا بلکہ فارورڈ اور رووس ری ایکشن کے ریٹن ایک دوسرے کے برابر لیکن مخالف صفت میں ہوتے ہیں۔

ر

**روٹنٹ:** ہوا کی موجودگی میں ایک فرنس میں کنٹری ڈیڑ اور کو گرم کرنا روٹنٹ کہلاتا ہے۔

**پولی سکر انڈر:** پولی سکر انڈر ہزاروں مونو سکر انڈر پر مشتمل کاربوبہ انڈر ریٹس ہیں۔

**ریٹن:** اس کا مطلب نوزائدہ ہائڈر جن کو شامل کرنا ہے۔

**ریٹنٹ:** اس پروس میں کروڑ آکل کو بہت سی مفید پروڈکٹس (فریکشن) میں الگ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک پروس کے تحت کیا جاتا ہے جو فریکٹل ڈیٹیلیشن کہلاتا ہے۔

**ریورسٹل ری ایکشن:** یہ وہ ری ایکشنز ہیں جن میں پروڈکٹس دوبارہ لکھ کر ری ایکشنس بناتے ہیں۔

**پارکری پلٹٹس:** فوسل فیبر اور آر گینک مادے کے جلنے سے بننے والے دیست پروڈکٹس ہیں۔

**پروٹنائز:** پروٹنائز اسٹرائیڈز سے بننے ہوئے انجینئری چیزوں نائٹر جیٹس کپاؤ ڈریز ہیں۔

ت

**قرموٹنیر:** میسوسٹریم سے اور قرموٹنیر موجود ہے۔ اس ریجن میں نپر پچر میں بندرنگ اضافہ ہوتا ہے۔

## ف

**سالٹ:** سالٹ ایک آئینے کپاٹڈ ہے جو مٹیک کیا ائن اور نان مٹیک ایناں کے مٹے سے نہاتا ہے۔

**چھوڑھٹ بائڈر کاربن:** یہ ایسا کپاٹڈ ہے جس میں کاربن ائم کی چاروں ویلنسر ووسرے کاربن ائمز یا ہائڈروجن ائمز کے ساتھ سنگل باڈر کے ذریعے کمل طور پر مطمئن (چھوڑ ریٹ) ہوتی ہے۔

## ق

**قدرتی گیس:** یہ کم مانگیوں ماس والے ہائڈروکاربز کا کمپریس ہے۔ اس کا نیادی جز میتھن 85 فیصد ہے۔ دوسرا سیسرا (میتھن)، پروپیلن اور یوٹین ہیں۔

## ک

**کیبلری ایکشن:** یہ ایک پروس ہے جس کے ذریعے پانی پودے کے جڑوں سے چبوں تک پہنچتا ہے۔

**کاربون ہائڈرائٹ:** یہ میکرو مانگیوں ہیں جو پولی ہائڈرائکسی ایلڈی ہائڈر زیا کیٹووز کے طور پر جانے جاتے ہیں۔

**کیٹی میشن:** یہ کاربن ائمز کا ایک دوسرے کے ساتھ کو دیلت باڈر کے ذریعے جتنے سے کاربن ائمز کی لائف جیمز یا رنگر کا بنتا ہے۔

**کیمیکل انٹھی لبریم:** یہ وہ حالت ہے جہاں فارورڈ اور ریورس ری ایکشن ایک ہی ریٹ پر کین خالف سوت میں ہوتے

**سینکڑی پلٹھٹس:** پرائمری پلٹھٹس کے پانی کے ساتھ مختلف ری ایکسز کے نتیجے میں بنتے ہیں۔

**سیلٹ:** روٹیڈ اور (ore) کو سینکڑلکس اور کوک کے ساتھ ہوا کی موجودگی میں بلاست فرنس ہریدگرم کرنا سیلٹ کہلاتا ہے۔

**سوٹ واٹ:** سوٹ واٹ ہے جو صابن کے ساتھ اچھا جھاگ بنتا ہے۔

**سڑنے خلک:** یہ ٹروپوٹھٹر سے اوپر الٹو سٹھٹر کا 12 سے 50 کلو میٹر تک کاریج ہے۔

**سٹیوشن ری ایکشن:** اس میں چھوڑھٹ کپاٹڈ کے ایک یا ایک سے زیادہ ہائڈروجن ائمز کو دوسرے ائمز (جیسا کہ ہیلو جن) کے ساتھ تبدیل کیا جاتا ہے۔

## ط

**طاقوٹر ایسڈر اور ٹیسٹر:** یہ کمل طور پر آئینے ناٹر ہو سکتے ہیں۔

**کول گیس:** یہ ہانڈروجن، میتھین اور کاربن مونو آکسائڈ کا کچھ لوس میں: یہ ایک ایسی ٹھیکانے (مالکیوں یا آئن) ہے جو ایکٹروز ہے۔ کا خیر دے سکتی ہے۔

**کرزو ایمڈز اور پیسیز:** یہ وہ ایمڈز یا پیسیز ہیں جو پانی میں پڑا: یہ فلٹی ایمڈز سے بنے ہوئے میکرو مالکیوں ہیں۔

**لام اف ماس ایکشن:** یہ کیکل ری ایکشن کا ریٹریٹ کرنے جزوی طور پر آئندہ نہ ہوتے ہیں۔

**کولک:** یہ کاربن، ہانڈروجن اور آکسیجن کے کپاڈنڈز کا تجھیدہ والی اشیا کے ریکٹو ماسز کے حاصل ضرب کے ڈائرکٹل پر پورا قابل ہوتا ہے۔

**کول ٹار:** یہ ایک گہرایا ماٹھ ہے۔ یہ 200 سے زیادہ مختلف

آرٹیکل کپاڈنڈز کا کچھ ہے جن میں سے زیادہ تر **سیمو سٹیکر:** یہ سٹرینڈ سٹیکر سے اوپر اٹھو سٹیکر کا 50 سے 85 کلو میٹر تک کاربیجن ہے۔

**کوک:** یہ 98 فی صد کاربن ہے یہ کول کے ریزیڈیو **سیلری:** یہ ایک بخوبی ہے جس میں مختلف طریقوں سے میٹلز کو ان کی اورز (ores) سے نکالا جاتا ہے۔

**خزل:** زمین کی سطح کے پیچے پائے جانے والے قدرتی ٹھویں میٹریز، جو میٹلز اور زمین کی امپورٹیز کی سمجھا جاتا ہے۔

**کپاڈنڈز پر مشتمل ہوں مزراں کھلاتے ہیں۔**

**مولو سکر ایڈز:** یہ سادہ ترین شوگر ہیں جنہیں ہانڈرو لائز ڈنیں کیا جاسکتا یہ کاربن کے 3 سے 9 ایٹمز پر مشتمل ہوتے ہیں۔

**گرین ہاؤس ایٹکٹ:** الٹو سٹیکر میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا ہیٹ از جی کو جذب کرنے کی وجہ سے پرچم میں اضافہ گرین ہاؤس ایٹکٹ کھلاتا ہے۔

**ن**

**لوس ایمڈ:** یہ ایک ایسی ٹھیکانے (مالکیوں یا آئن) ہے جو ایکٹروز طور پر پوزیٹو میٹل آئن سے تبدیل کرنے سے بنتے ہیں کا خیر قبول کر سکتا ہے۔

**ل**


- والرسنٹنگ:** یہ پانی میں موجود ہارڈ آئرز ( $Mg^{2+}$ ,  $Ca^{2+}$ ) سے  
ہائڈروکاربدر: یہ صرف دو ہائڈروجن سے  
بنتے ہوئے کپاڈ آئرز ہیں۔  
کوئی انہا ایز سونٹنٹنگ کہلاتا ہے۔
- ہائڈروجنسٹن:** اس کا مطلب الکلیز اور الکائنز میں ہائڈروجن کو  
شامل کرتا ہے۔
- ہارڈ وائر:** یہ صابن کے ساتھ جھاگ نہیں ہاتا۔

## انڈیکس (Index)

اویز	191	ایسٹ	27, 26
آسیڈیشن	114	ایسٹرین	156
اووزون	83	ایسٹرک سائنس	50
ایلڈی ہائڈ	84	اڈکٹ	32
الکٹرو ریناکٹ	196	انڈسٹریل ویٹ	176
الکٹرو میکنیک سپریشن	193	اریورسیبل ری ایکشن	3
ایکوی لبریم کونسلٹ	12	آئو میرزم	72
ایسٹر	85	اچیکر لیکچر افیوٹ	178
ایچر	83	آن پیچریڈ ہائڈروکاربدر	101
اسٹیٹل ایکسو ایسٹر	128	الکول	83
الکلیز	103	اویکو سکر ایڈز	196
الکلیز	108	اوپن ہیکن ہائڈروکاربدر	101
الکل ریڈ بلکر	80	آرگنیک کپاڈ آئرز	85

ڈومنک افیونٹ	177	الکائز	112
ڈائناک ایکوی برمیم	7	اسٹین	85
ریڈ کشن	105	امانو ایڈز	128
ریغا منگ	196	انھوئیرک	29
ریور سیمل ری ایکشن	3	اموسٹر	144
رائجنو نوکلیک ایڈ	133	آٹو آئینا تریش	40
رومنٹک	193	بیس	27, 26
سالت	46	بیک سائل	50
سچو سلہ ہائڈ روکارنز	101	تھیم ارزیش	195
سینڈری پلٹنٹس	150	پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریاں	179
سیلگ	194	پی اچ (pH) سکیل	40
سمیلنٹ	194	پرماجیت ہارڈنس	173
سوڈیم زیولائیٹ	174	پڑولیم	78
سوفٹ واٹر	172	پلٹنٹس	149
سالوے پروس	197	پولی سکرائڈز	126
سٹرینو سٹر	146	پرائمری پلٹنٹس	150
قیش ایڈز	130	پروٹنٹز	128
فارورڈ ری ایکشن	3	تمروٹر	146
فریکشن ڈیٹیلیشن	205	ٹپریری ہارڈنس	173
فراتھ فلٹیش	192	ٹروپو سٹر	146
فرکٹوز	125	ڈیر جنٹس	177
فنتھل گروپ	83	ڈی آسکی رائجنو نوکلیک ایڈ	132
کپیلری ایکشن	170	ڈسٹرکٹو ڈیٹیلیشن	76
کاربو ہائڈرائیٹس	124	ڈیکسٹروز	127

پوریا	200	لاما آف ماس ایکشن	8
ہانڈروجن پانڈنگ	171	گومل وارمنگ	151
ہانڈروکاربرز	101	گرین ہاؤس لٹھیکٹ	151
ہانڈروجنیشن	104	بلکر	77
پارسیل	100	لپڈر	130
پارسیل گروپ	84	لاما آف ماس ایکشن	8
کاربوناٹریشن	76	کیمی 10	
کیمی یشن	71	کیمیکل ایکوی لبریم	6
کیمیکل فریلاائزر	203	کیمیکل ایکوی لبریم	6
کارک کاٹریچ	174	کارک کاٹریچ	
کلوڑ چین ہانڈروکاربرز	102	کلوڑ چین ہانڈروکاربرز	
کولک	75	کولک	
کول گیس	77	کیمیکل ایکوی لبریم	6
کول تار	77	کیمیکل ایکوی لبریم	6
کوک	77	کیمیکل ایکوی لبریم	6
کیمیکل ایکوی لبریم	208	کیمیکل ایکوی لبریم	6
کیمیکس سال	51	کیمیکل ایکوی لبریم	6
کنتریشن	192	کنتریشن	
کروڈ آسکل	204	کروڈ آسکل	
کیٹون	84	کیٹون	
قدرتی گیس	78	قدرتی گیس	
گلوبز	125	گلوبز	
گینگ	191	گینگ	
گومل	151	گومل	
گرین ہاؤس لٹھیکٹ	151	گرین ہاؤس لٹھیکٹ	
لیکر	77	لیکر	



دریش جسم کے لیے بہت ضروری ہے اس سے انسان سارا دن چست رہتا ہے۔



ہاتھوں اور پاؤں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ ناخون کو وقت پر تاشتہ رہنا پایے تاکہ ان میں میل جمع نہ ہو۔

نیکست بک اول طیور گروپ، لاہور کے نمبر چالشرز کی نصابی کتب جو پہنچ کر کلم اینڈ نیکست بک بورڈ، لاہور اوقافی وزارت تعلیم (شعبہ نصاب سازی) اسلام آباد  
برطانی قومی نصاب ۲۰۰۶ اور بھل نیکست بک اینڈ ارٹنگ میٹری بلنڈ پاپی ۲۰۰۷ کے تحت منظور شدہ ہیں اور جن کو این اونی حاصل ہو چکے ہیں۔



**CARAVAN**  
BOOK HOUSE

2-Kechehri Road, Lahore (Pakistan)  
Ph: 042-37122955, -37352296, -37212091  
E-mail: [caravanbookshsr@gmail.com](mailto:caravanbookshsr@gmail.com)



[cbh.pakistan](https://www.facebook.com/cbh.pakistan)



+92-3374645800



[cbhpakistan](https://www.instagram.com/cbhpakistan/)



[www.caravanbookhouse.com.pk](https://www.youtube.com/cbhpakistan)

